



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел надзорной деятельности по городу Керчь

ул. Комарова, 1, г. Керчь, 298302, тел. факс (06561) 2-02-80, 6-20-34  
mail: gpn.kerch@mail.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 141**  
**о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям**  
**пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «10» апреля 2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия»

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:

298302 г. Керчь, ул. Ж.Дудник, д.36;  
298307 г. Керчь, ул. Международная, д. 44;  
298310 г. Керчь, ул. Л.Толстого, д. 139;  
298330 г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 29;  
298329 г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.46;  
298313 г. Керчь, ул. Кавказская, д. 1;  
298324 г. Керчь, ул. О.Кошевого, д. 22;

Вывод по результатам обследования:

Помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия» соответствуют требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: на Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия»  
ИНН 9111008700

(полное название юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Начальник отдела надзорной  
деятельности по г. Керчь  
подполковник внутренней службы  
Кузнецов А.Б.  
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

« 11 » 04 2017 г.





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности по городу Керчь

ул. Комарова, 1, г. Керчь, 298302 тел. (06561) 6-20-34, 2-01-25, факс (06561) 2-02-80  
mail: [gpn.kerch@mail.ru](mailto:gpn.kerch@mail.ru)

АКТ обследования № 141  
по результатам рассмотрения заявления

«10» апреля 2017 г.

г. Керчь

17 ч. 00 мин.

Государственным инспектором по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД по г. Керчь УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Довгань Евгением Анатольевичем,

в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «10» апреля 2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия»

расположенных по адресу: помещения спортивного зала и малого спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Школа № 4» г. Керчь, ул. Ж.Дудник, д.36;

помещения спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10» г. Керчь, ул. Международная, д. 44;

помещения спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Школа № 13» г. Керчь, ул. Л.Толстого, д. 139;

помещения турклуба, кабинет № 11 начальной школы МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23» г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 29;

помещения спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Школа № 24» г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д.46;

помещения спортивного зала и малого спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Школа № 28» г. Керчь, ул. Кавказская, д. 1;

помещения спортивного зала МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа № 19» г. Керчь, ул. О.Кошевого, д. 22;

при обследовании совместно с директором МБУДО ТКЦ «Киммерия» Юзефович Людмилой Владимировной,

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов защиты:

- МБОУ г. Керчи РК «Школа № 4 им. А.С.Пушкина», Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, д.36, литера А2 (малый спортивный зал площадью 63,2 кв.м., размер на плане 18.76 на 3.36 м, 1 этаж 4-х этажного здания, стены – керамзитные панели на сложном растворе, перекрытие – железобетонные плиты, освещение – лампы дневного света, отопление – централизованное, имеется 1 выход; Литера А – спортивный зал площадью 296.2 кв.м., размер на плане 24.10 на 12.23 м, 1 этаж 2-х этажного здания, стены керамзитные панели на сложном растворе, перекрытие – железобетонные плиты, освещение – прожектора, отопление централизованное, имеется 2 выхода);

- МБОУ г. Керчи РК «Школа №10», Республика Крым, г. Керчь, ул. Международная, д. 44, литера А, спортивный зал общей площадью 196,0 кв.м., размер на плане 12.36 на 15.81 м., 3-й этаж трехэтажного здания, отопление – котел на твердом топливе, освещение – лампы накаливания, имеется два выхода;
- МБОУ г. Керчи РК «Школа №13», Республика Крым, г. Керчь, ул. Л.Толстого, д. 139 Литера А (спортивный зал площадью – 264,0 кв.м., размер на плане 22.00 на 12.00 м., 1 этаж 1-этажного здания, стены – блочные, кровля мягкая, освещение – лампы дневного света, отопление централизованное, имеется два выхода);
- МБОУ г. Керчи РК «Школа №23», Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 29 литера А. (помещение турклуба – цокольное помещение общей площадью – 232,9 кв.м., размер на плане 3.12 на 32.04 м., 6.17 на 4.11 м., 2.12 на 6.17 м., 20.51 на 2.60 м., цокольный этаж одноэтажного здания, стены – кирпич, перекрытия – железобетонные плиты, освещение – лампы накаливания и лампы дневного света, отопление централизованное, один выход, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; кабинет №11 начальной школы площадью 53.0 кв.м., размер на плане 6.11 на 8.77, литера А, 1-й этаж 3-х этажного здания, стены – кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты, отопление – централизованное, освещение – люминисцентные лампы, 1 эвакуационный выход);
- МБОУ г. Керчи РК «Школа №24», Республика Крым, г. Керчь, Шоссе Героев Сталинграда, д. 46, литера А, (спортивный зал площадью – 309.6 кв.м, размер на плане 12.24 на 33.90 м., 1-й этаж одноэтажного здания, кровля мягкая, стены – кирпич, отопление централизованное, освещение – люминисцентные лампы, имеется два эвакуационных выхода);
- МБОУ г. Керчи РК «Школа № 28», Республика Крым, г. Керчь, ул. Кавказская, д. 1, литера А (спортивный зал площадью 277,2 кв.м., размер на плане 24.02 на 11.55 м., 1-й этаж 1-этажного здания, стены железобетонные блоки и кирпич, кровля – мягкая, отопление централизованное, освещение – люминисцентные лампы, имеется 2 выхода; малый спортивный зал, литера А, площадь – 48.6 кв.м, размер на плане 5.80 на 8.37, 1-й этаж 3-х этажного здания, стены – блочные, перекрытия – блочные, отопление централизованное, освещение – люминисцентные лампы, имеется 2 выхода.);
- МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа № 19 с углубленным изучением английского языка», Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д. 22, литера А (спортивный зал площадью – 291.9 кв.м., размер на плане 12.30 на 23.74 м., стены –кирпич, кровля мягкая, отопление централизованное, освещение – лампы дневного света, имеется два выхода,).

По учреждению издан приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» от 17.09.2016 г. № 79, «О назначении ответственных лиц за пожарное состояние кабинетов и участков школы» от 01.09.2014 г. № 173. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации из помещений в случае пожара, а также инструкции о мерах пожарной безопасности. Подъезды к зданиям свободны с твердым покрытием. Содержание территорий, зданий и помещений удовлетворительное. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме, огнетушители находятся в исправном состоянии. Состояние путей эвакуации и выходов удовлетворительное. Двери эвакуационных выходов из помещений открываются по ходу эвакуации из зданий. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от наружных городских водопроводных сетей.

Имеющиеся системы электроосвещения в целом соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Проверка изоляции электросетей зданий и помещений проведена, что подтверждают технические отчеты по профилактической проверке заземляющих устройств и испытанию изоляции силовых кабелей электроустановок. Работники обучены действиям в случае возникновения пожара, согласно имеющихся инструкций. Журнал проведения противопожарного инструктажа с сотрудниками заполняется. Во всех помещениях, где размещается «Туристско-краеведческий центр «Киммерия», имеются положительные заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Помещения школ № 10, № 24, № 28 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	(ст. 91 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

директор Лозебровиц Л. В. (подпись)  
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 10 » 04 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

директор Лозебровиц Л. В. (подпись)  
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 10 » 04 2017 г.

Вывод по результатам обследования:

Здания и сооружения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия» – соответствуют требованиям пожарной безопасности

« 10 » 04 2017 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД по г. Керчь  
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым  
капитан внутренней службы  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Е. А. Довгань (подпись)

Е. А. Довгань

« 10 » 04 2017 г.